TABLE Q.—SLAGS ON DEGABBURISATION OP METAL DOWN TO 2 TO 3 PER CENT.

Source.	P205.	Fe.	SiO2.	CaiPs Og.	Silicate Slag.	lialio of SiOo to PaOs.	Ratio of Silicate Slag to SiO2.	Silieuto Slug contains	
								Sit)..).	Fo.
Bertrand-Thiel, 1st Foe.	Per cent.	Per cent.	Per cent.	Per cent.	Per cent.			Per, cent.	Per cent.
" St. & E." 1897, p. 412	23-38	7-68	16-02	60-3	39-7	0-68	2-5	40	12-4
1898, p. 751	21-88	6-34	19-60	56-6	43-5	0-9	2-2	45	14-6
1897, p. 411	19-84	5-24	20-18	51-2	48-8	1-02	2-4	41	10-7
t) i) j>	19-20	4-68	19-77	49-5	50 '5	1-03	2-5	40	9-2
„ P- 412	18-73	7-02	20-32	48-3	51-7	1-08	2-5	39	13-7
1903, p. 40	18-18	6-00	19-16	47-6	52-1	1-05	2-7	37	11-5
1897, p. 412	17-02	7-95	22-64	43-9	56-1	1-33	2-5	40	14-2
„ P- 411	16-32	5-05	19-42	42-3	57-7	1-2	3-0	34	8-8
1905, p. 40	15-83	6-00	24-33	40-8	59-2	1-53	2-4	41	10-1
1898, p. 755	15-79	6-00	25-30	40-6	59-4	1-6	2-3	43	10-0
„ p. 750	15-61	5-93	23-18	40-3	59-7	1-5	2-6	39	10-0
„ p. 755	15-48	7-55	23-41	39-9	60-1	1-5	2-5	39	12-2
)J »									
>3)J	' 14-84	5-67	24-25	38-3	61-7	1-64	2-6	39	9-2
)J >»	14-46	4-59	25-92	37-3	62-7	1-8	2-4	41	7-3
1897, p. 412	14-08	11-91	26-60	36-3	63-7	1-9	2-4	41	18-7
1898, p. 755	13-84	5-80	20-80	36-0	64-0	1-5	3-1	33	9-0
1897, p. 412	13-82	6-93	24-41	35-6	64-4	1-8	2-6	38	10-8
1898, p. 755	13-80	3'60	20*9	35'6	64-4	T5	31	32	5'6
jj » >?	13-56	6'48	25-56	35-0	65'0	1-9	2-1	39	10-0
>? j> j»	13-37	7-96	25-36	34-5	65-5	1-9	2-6	39	12-2

w fel
CO
s
o
hd
tel
121
Ed H
tn
CO
H tei t=i
CO